









nieprawidłowość ekspertyzy punktu 6.3.a), b), c)

OBIEKT	EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWOPOŻAROWEJ BUDYNKU SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO WYCHOWAWCZEGO UL.KONIŃSKA 46, 62-570 RYCHWAŁ		
TEMAT	EKSPERTYZA TECHNICZNA w trybie § 2 ust. 3a) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (J.t. Dz. U. 2015, poz. 1422)		
OPRACOWAŁ	Doc. dr inż. Roman Żywica upr. w s. inż. konstr. cyjnic. ... § 6 u. t. p. p. i. 1. 9. 6 ust. 1 pkt 2 Nr ewidenc. umiark. G/1701497/06 Rzeczoznawca budowlany Konin, ul. Dożynkowa 20	RZECZOWNIKA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWOPOŻAROWYCH mgr Małgorzata Piśch Nt upr. 022/2015	RZUT I PIĘTRA NR RYS. 3 KOMENDA WOJEWÓDZKA Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
NAZWA RYSUNKU	RZUT I PIĘTRA		
DATA: Czerwiec 2016	SKALA: 1:100	NR RYS. 3	KOMENDA WOJEWÓDZKA Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

Biuro Kierownika - Rozpoznawczy