





nieprawidłowość ekspertyzy punktu 6.3.3)a), b), c)

KOMENDA WOJEWÓDZKA
Państwowej Straży Pożarnej
w Poznaniu
Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy

OBIEKT	EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ BUDYNKU SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO WYCHOWAWCZEGO UL.KONIŃSKA 46, 62-570 RYCHWAŁ
TEMAT	EKSPERTYZA TECHNICZNA w trybie § 2 ust. 3a) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (J.t. Dz. U. 2015, poz. 1422)
OPRACOWAŁ	<p><i>Doc. dr inż. Roman Zymłota</i> upr. w sp. z o.o. Koncepcyjny i aut. rysunek § 6 ust. 1 pkt 6 ust. 1 pkt 2 Nr ewidenc. star. 1477/1497/66 Rzecznikowa Budowlana Konia, ul. Dożynkowa 20</p> <p><i>RZECZOWNIWA DO SPRAW ZABEZPIECZEN PRZECIWPÓŻAROWYCH</i> mgr Małgorzata Pilech Nr upr. 622/2015</p>
NAZWA RYSUNKU	RZUT PRZYZIEMIA
DATA: Czerwiec 2016	SKALA: 1:100 NR RYS. 2

tytuł punktu 6.3.4)a)

